

BETRIEBSANWEISUNG · Gemäß GefStoffV

Betrieb: _____ Arbeitsplatz: _____

Gebäude: _____ Tätigkeit: _____

Stand: 11.05.15

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG:

KRAFTREINIGER S

Phosphorsäure, Salzsäure, Natriumcumolsulfonat, Natriumhydrogensulfat

GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT:



Gefahr

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.



Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort entfernen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL:

NOTRUF:
112

Siehe: **ÖRTLICHER ALARMPLAN**

Geeignetes Löschmittel: Wassersprühstrahl.

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ERSTE HILFE:



Hautkontakt: Sofort sämtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Überweisung in ein Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.

Verschlucken: Bei Bewußtsein sofort einen halben Liter Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofortige Einweisung in ein Krankenhaus.

Einatmen: Für Frischluft sorgen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Abfallschlüsselnummer (EAK) für das ungebrauchte Produkt:

06 01 02 Salzsäure; 06 01 04 Phosphorsäure und phosphorige Säure



KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale · Dieselstraße 10 · D-32120 Hiddenhausen

Fon +49 (0) 5223 9970-40 · Fax +49 (0) 5223 9970-50 · info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International · Firststrasse 15 · CH-8835 Feusisberg

Fon +41 (0) 44 78686-68 · Fax +41 (0) 44 78686-69 · info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de · Ein Unternehmen der **BUDICH GRUPPE**